



Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

Referens nr: 211754	A
Plats för stämpel	
Sid 1	

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Riddarhyttan 1:153	Byggnadens adress Skräppbo skola	Postnr 739 93	Ort Riddarhyttan
Byggnadsägaren: Teatermaskinen Ekonomiska Förening	Postadress Skräppbo Skola	Postnr 739 93	Ort Riddarhyttan
Faktureringsadress Riddarhyttan 1:153	Postadress Skräppbo skola	Postnr 739 93	Ort Riddarhyttan
Fastighetsansvarig Teatermaskinen Ek.För / Frida Sjögren	Telefonnr 070-681 14 81	Fax / e-post ekonomi@teatermaskinen.com	
Internt byggnadsnamn Kuben	Internt byggnadsnr	Verksamhet Teater, personal utr. m.m.	BTA i m ² Ant. Lgh Ant. lokaler

A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningdatum	Besiktningresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	1	2021-12-29	EG	2022-03-29	2024-12-29	B1	Byggnorm BBR 15
2	2	2021-12-29	G		2027-12-29	B2	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. JA Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

En första besiktning utfördes 2011-12-15 för system 1.

Ute temperatur: - 2 grader.

Mätsätt/Instrument: Swema Air 300, kalibrerad till 2022-01-10, Swema Flow 125, kalibrerad till 2022-01-10.
SWA31, kalibrerad till 2022-01-10, SWA07, kalibrerad till 2022-01-10.

FF2 betjäna pannrum.

LA1-TF/FF är av fabrikat Systemair Topvex TR 15 HW

Besiktningssman Thomas Carlsson	Telefon nr 010-505 45 61	Fax / e-post	
Företag AFRY- Infrastructure AB	Postadress Box 27	Postnr 721 03	Ort Västerås
Certifieringsorgan KIWA	Cert.nummer 06103	Giltighetstid 2026-05-31	Behörighetsnivå Riks-K
Ort / Underskriftsdatum Västerås 2021-12-29	Namnteckning 		