



Åke Huss AB
Ventilation & Sotningstjänst
Nymansgatan 6A
753 23 Uppsala

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2019-06-12

Dianummer

51573-657315-2

Utförare

Ventilation och sotningstjänst
Åke Huss AB
Nymansgatan 6A
753 23 Uppsala
018-653434

Adressat

Sellei Susanne
Järpvägen 1
186 96 Vallentuna

Fastighet

Fastighetsbeteckning Hagby Forsa 4:3	Ägare Selli Josef & Cornelia Hagby-Forsa 14 74020 VÄNGE	Brukare/Innehavare Selli Josef & Cornelia Hagby-Forsa 14 74020 VÄNGE
Fastighetsadress Hagby-Forsa 14		
Kontrolldatum 2019-06-12		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskasset	Fabrikat/modell Handölkassetten	Våning Bottenvåning	Utrymme Vardagsrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2019-06-12

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Sem	Benämning Skorsten
-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Inga avvikelser noterades

Övrig upplysning

Otät anslutning förbindelsekanal mot skorstenen.

Brandskyddskontrollant

Peter Jansson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.